



Ominaisuudet / Mallit

G2TF02

G2TMPT100L20

G2UM300VL20

G2PM400VSY20

G2PF400VS02

G2IM10AL20

G2JM5AL20

PTC-lämpötilan valvonta	X						
PT100-lämpötilan valvonta		X					
1-vaihejännitteen valvonta AC/DC			X				
3-vaihejännitteen valvonta				X	X		
1-vaiheinen virranvalvonta AC/DC						X	
3-vaiheinen virranvalvonta AC							X
Mittausalueet	PTC	PT100	30/60/300VAC/DC	400VAC	400VAC	100mA/1A/10A AC/DC	5A AC
Toiminnot:							
U (alitus)		X	X	X		X	X
O (ylitys)	X	X	X			X	X
W (ikkuna, ylitys+alitus)		X	X	X		X	X
Lisätoiminnot:							
S (vaihejärjestyksen valvonta)				X	X		
L (mahdollisuus lukitus pois-tilaan)		X	X			X	X
Vaiheen puuttuminen				X	X		
Kuittaus (K=käsi, A=automaattinen)	K	K	K/A	A	A	K/A	K/A
Yleiset tekniset ominaisuudet:							
Apujännite 24-240VDC/AC	X	X	X	X	ei tarvita	X	X
Lähtökoskettimet 2 C/O	X	X	X	X	X	X	X